

Gemeentelijk monument, Molenweg 8 Elspeet

- Adres: Molenweg 8 Elspeet
- Bouwjaar : L-vormige hoofdropzet met vrijstaande schuur zichtbaar op minuutkaart van 1811-1832. Het 'witte' volume is uit de 19^e eeuw. De huidige verschijningsvorm van het noordelijk volume en de vrijstaande schuur dateert uit ca. 1930-1950.
- Architect: onbekend
- Bouwstijl: hallenhuisboerderij met tegen zijgevel voorhuis lang volume.
- Bouwtype: boerderij/molenaarswoning met vrijstaande schuur

Opmerking: pand verkeert in slechte staat van onderhoud.

Omschrijving

In het landelijk gebied ten zuidwesten van de kern van Elspeet ligt de Molenweg 8. Hier staan een boerderij/molenaarswoning en vrijstaande schuur naast de molen De Hoop. De molen en boerderij zijn verbonden door een wandelpad. Vanaf het eind van de negentiende eeuw is dit complex al in eigendom van de familie Smink.

De huidige molen is in 1893 geplaatst na het afbranden van de oorspronkelijke molen. De oorspronkelijke molen met molenaarswoning verschijnen voor het eerst op de minuutkaart van 1811-1832. De molenaarswoning is een hallenhuisboerderij met typisch lage zijgevels en aflopende dakvlakken. Het wolfseind loopt door als dakschild van het witte volume. Het rietdak is vrijwel volledig afgedekt met ijzeren profielplaten. Het heeft een karakteristieke L-vormige plattegrond die is terug te voeren tot ten minste begin 1800. Op de binnenplaats op het erf staat wellicht ook nog een laag volume, maar vanaf de weg is alleen een deel van het dak zichtbaar.

De rechter zijgevel is onder te verdelen in een voor- en achterhuis. Het achterhuis is vermoedelijk in de periode 1930-1950 verbouwd. Het voorhuis van de hallenhuisboerderij is in de jaren zestig / zeventig verbouwd van de eenentwintigste eeuw. Het witte volume staat haaks op het voorhuis van de hallenhuisboerderij. De gevel is wit gepleisterd. Het interieur is niet bezocht. Vermoedelijk is er een historisch waardevolle spant- en gebintconstructie in zowel de boerderij als de vrijstaande schuur. De vrijstaande schuur met zadeldak is vanaf de openbare weg nauwelijks zichtbaar. Het heeft een rechthoekige plattegrond. Wel is in de top van de gevel een twaalfruits stalen venster met bakstenen lekdorpel te zien.

Hoewel de staat van het pand slecht is, geeft deze inzicht in de wijze waarop men in de 19^e en 20^{ste} eeuw boerde. Vier knotwilgen voor het huis, aan de zuidoostelijke zijde, zijn typerend voor het karakteristieke boeren erf.

